## 電池カバーの取り付けにあたって

SoftBank 942Pをお買い上げいただき、ありがとうございます。

電池カバーを取り付けた際、本機内部に 空気が入り、操作ボタン面が膨らむ場合 があります。異常ではありませんので、 膨らんだ部分を強く押したりせずに、そ のままご使用ください。しばらくすると 元に戻ります。

また、外部接続端子キャップを開けることでも、空気を抜くことができます。 (外部接続端子キャップ周辺に水滴がついていないことをご確認ください。)



外部接続端子キャップ